




P80-1600/1700



MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

RAPPEL

Pour toute intervention de maintenance sur le Lamier, il est indispensable de contacter votre revendeur.

Pour des performances optimales utiliser des pièces de rechange COUP'ECO, afin de bénéficier des perfectionnements les plus récents.

Achetez vos pièces de rechange au constructeur de pièces d'origine COUP'ECO à travers votre revendeur.

Indiquez toujours le type de machine, le numéro de série ainsi que le numéro de référence de la pièce.

Les perfectionnements apportés par la société, peuvent avoir modifié certaines des pièces indiquées dans le présent manuel. On fournira toujours la pièce la plus récente lorsqu'elle est interchangeable avec le modèle précédent.


N'hésitez pas à nous contacter pour quelque renseignement que ce soit, ainsi que pour des études ou des réalisations spéciales.

Sommaire

- Nomenclature générale.....3
- Nomenclature METEOR P804
- Nomenclature du Lamier 1700.....5
- Assemblage du palier7
- Assemblage de l'accouplement8
- Outillage - montage / démontage des lames9
- Montage des couteaux sur un plateau simple.....10
- Montage des couteaux sur un plateau embouti renforcé11
- Adhésifs de sécurité.....12
- Annexe..... **Erreur ! Signet non défini.**


• Nomenclature générale

| Rep | Référence | Désignation | Qté |
|-----|---------------|--|-----|
| 1 | MP80.XXX | METEOR P80 manuel droite et gauche – sans lamier | 1 |
| 2 | 01.020.161.14 | Monolame 600 tubulaire 2 plats de fixation moteur 14 cm ³ | 1 |
| | 01.700.001.17 | Monolame 700 tubulaire 2 plats de fixation moteur 17 cm ³ | |
| | 01.700.001.22 | Monolame 700 tubulaire 2 plats de fixation moteur 22 cm ³ | |
| 3 | 21.067.803 | Vis TH 10x30 | 4 |
| 4 | 21.036.526 | Rondelle contact Ø10 | 4 |




• Nomenclature METEOR P80

| Rep | Référence | Désignation | Qté |
|-----|---------------|----------------------------------|-----|
| 1 | MP80.01.100 | Partie fixe | 1 |
| 2 | MP80.01.001 | Axe de liaison | 1 |
| 3 | 21.650.652 | Bague PAP 50 30 P10 | 2 |
| 4 | MP80.01.300 | Partie verrouillage | 1 |
| 5 | MP80.01.002 | Tôle | 1 |
| 6 | 21.576.101 | Goupille bêta Ø4 | 1 |
| 7 | 21.550.600.50 | Circlips pour arbre Ø50 | 1 |
| 8 | MP80.01.200 | Partie tournante | 1 |
| 9 | 21.570.553 | Goupille cylindrique non trempée | 2 |




• **Nomenclature du Lamier 1700**

| Rep | Référence | Désignation | Qté |
|-----|---------------|---------------------------------|-----|
| 1 | TC.601.01.120 | Caisson | 1 |
| 2 | 30.610.705C | Palier court | 1 |
| 3 | TC.600.130 | Entretoise d'entraînement | 1 |
| 4 | 30.610.553 | Entretoise d'accouplement | 3 |
| 5 | - | Accouplement complet | 1 |
| 6 | 21.620.806 | Moteur 14 cm ³ | 1 |
| | 21.620.805 | Moteur 17 cm ³ | |
| | 21.620.807 | Moteur 22 cm ³ | |
| 7 | 21.640.510 | Bride 3/4" | 2 |
| 8 | GPN.900.165 | Bouchon | 1 |
| 9 | 30.610.303 | Contre-Flasque petit déport | 1 |
| 10 | 35.600.609 | Lame Ø600 mm 96 dents couchées | 1 |
| | 35.600.622 | Lame Ø700 mm 140 dents couchées | |
| 11 | 30.200.504 | Flasque de serrage | 1 |
| 12 | 21.653.504 | Rondelle de glissement | 1 |
| 13 | 30.100.703 | Ecrou de blocage | 1 |
| 14 | 21.040.050 | Rondelle de blocage | 1 |
| 15 | TC.600.02.200 | Carter de protection arrière | 1 |
| 16 | 25.500.002 | Ruban de sécurité blanc/rouge | 1 |
| 17 | 21.075.601 | Vis CHC M 6 x 10 | 1 |
| 18 | 21.075.702 | Vis CHC M 8 x 25 | 4 |
| 19 | 21.075.703 | Vis CHC M 8 x 30 | 4 |
| 20 | 21.075.803 | Vis CHC M 10 x 25 | 6 |
| 21 | 21.075.207 | Vis CHC M 12 x 50 | 3 |
| 22 | 21.080.702 | Vis TFHC 8x25 | 1 |
| 23 | 21.036.529 | Rondelle contact Ø8 | 4 |
| 24 | 21.031.502 | Rondelle grower Ø8 | 4 |
| 25 | 21.046.501 | Rondelle Nord-Lock NL30 | 1 |
| 26 | 21.029.102 | Ecrou bas H M30x150 Ht. 9mm ZBJ | 1 |
| 27 | 21.026.504 | Ecrou frein H M8 | 4 |
| - | TC.700.01.500 | Protège-lame (non représenté) | 1 |
| - | 13.000.100 | Tendeur (non représenté) | 2 |




• Assemblage du palier

| Rep | Référence | Désignation | Qté |
|-----|---------------|---------------------------------------|-----|
| 1 | 30.610.103.02 | Boîtier de roulements | 1 |
| 2 | 21.675.601 | Roulement 22206 EAW33 | 2 |
| 3 | 30.100.504 | Entretoise de graissage | 1 |
| 4 | 30.610.705.02 | Axe court | 1 |
| 5 | 21.650.502 | Clavette 8 x 7 x 35 | 2 |
| 6 | 21.675.004 | Joint NILOS | 2 |
| 7 | 20.581.607 | Joint torique Ø48x6 | 1 |
| 8 | 30.100.505 | Entretoise de poulie - épaisseur 5 mm | 1 |
| 9 | 21.046.501 | Rondelle Nord-Lock NL30 | 1 |
| 10 | 21.029.102 | Ecrou bas H M30x150 - épaisseur 9 mm | 1 |




• Assemblage de l'accouplement

| Rep | Référence | Désignation | Qté |
|-----|------------|-------------------|-----|
| 1 | 30.510.210 | Demi-accouplement | 1 |
| 2 | 21.667.503 | Flector | 1 |
| 3 | 21.075.103 | Vis CHC M 12 x 40 | 3 |
| 4 | 21.026.506 | Ecrou frein H M12 | 3 |




• Outillage - montage / démontage des lames

| Rep | Référence | Désignation | Qté |
|-----|------------|--|-----|
| 1 | 30.610.755 | Cale de blocage | 1 |
| 2 | 30.650.116 | Clé de serrage pour lamier | 1 |
| 3 | 21.065.940 | Vis TH M 12 x 20 | 2 |
| 4 | 30.700.750 | Clé Allen de 5 | 1 |
| 5 | 21.886.005 | Graisseur droit M8x125 (pour le graissage des paliers) | 1 |




• Montage des couteaux sur un plateau simple

| Rep | Référence | Désignation | Qté |
|-----|------------|---|-----|
| - | 30.600.650 | Plateau simple complet avec couteaux | 1 |
| 1 | 35.200.302 | Plateau simple nu | 1 |
| 2 | 30.702.451 | Kit 2 couteaux complet avec boulonnerie | 1 |
| 3 | - | Couteau double tranchant à deux biseaux | 2 |
| 4 | - | Boulon de couteau | 2 |
| 5 | - | Écrou H UNF 1/2" HU 20 ZBJ | 2 |
| 6 | - | Rondelle grower 1/2" | 2 |




Sens de montage du couteau :

Le petit biseau (**K**) doit être monté du côté de la végétation. S'il n'y a pas de double biseau, le grand biseau (**J**) sera toujours monté du côté du Lamier.




• Montage des couteaux sur un plateau embouti renforcé

| Rep | Référence | Désignation | Qté |
|-----|------------|--|-----|
| - | 14.500.704 | Plateau embouti renforcé complet avec couteaux | 1 |
| 1 | 14.500.702 | Plateau embouti renforcé nu | 1 |
| 2 | 30.702.453 | Kit 2 couteaux complet avec boulonnerie | 1 |
| 3 | - | Rondelle épaulée | 2 |
| 4 | - | Vis TFHC UNF 1/2" | 2 |
| 5 | - | Rondelle élastique 1/2" | 2 |
| 6 | - | Ecrou H UNF 1/2" HU 20 ZBJ | 2 |
| 7 | - | Couteau double tranchant à deux biseaux | 2 |





Sens de montage du couteau :

Le petit biseau (**K**) doit être monté du côté de la végétation. S'il n'y a pas de double biseau, le grand biseau (**J**) sera toujours monté du côté du Lamier.



• Adhésifs de sécurité

| Rep | Référence | Désignation | Qté |
|-----|---------------|---|-----|
| 1 | 21.087.412 | Rivet POP Ø4x12 | 4 |
| 2 | 25.550.102 | Plaque de conformité européenne | 1 |
| 3 | 25.550.035 | Etiquette de sécurité – Garder une distance de sécurité | 1 |
| 4 | 25.550.017 | Etiquette de sécurité - Protection tête, yeux, oreilles | 1 |
| 5 | 25.550.029 | Etiquette de sécurité - Danger coupure/amputation | 1 |
| 6 | 13.000.100 | Tendeur | 2 |
| 7 | TC.600.01.C01 | Protège lame Ø600 | 1 |
| | TC.700.01.C01 | Protège lame Ø700 | |
| 8 | 25.500.002 | Ruban de sécurité blanc/rouge | 1 |





LA DIFFÉRENCE DE TAILLE

**COUP'ECO S.A.S.
Z.I. du Chail
17800 PONS
FRANCE**

**Tél. +33 (0)5.46.96.25.50
Fax : +33 (0)5.46.94.64.72
coupeco@coupeco.com**

**S.A.S. au capital de 100 000 €
R.C.S. SAINTES B 401 895 883
SIRET 401 895 883 00023
Code A.P.E. 285 D**

www.coupeco.com